PROTW LUX– www.vdk.kiev.ua

Защита от пятен на основе растворителя, для мрамора, гранита, агломератов на мраморной основе и других натуральных камней

PROTW LUX - это быстросохнущая защитная пропитка на основе растворителей, специально разработанная для придания особо сильных и длительных защитных свойств натуральным камням и всем материалам, которые нуждаются в эффективной защите от пятен. **PROTW LUX** наносится быстро, не образует поверхностной пленки, а следовательно, не изменяет исходную воздухопроницаемость (паропроницаемость) обработанного материала. **PROTW LUX** это нейтральный продукт, который не изменяет цвет материалов, на которые он наносится, но в некоторых случаях может слегка усилить цвет поверхностей, наиболее чувствительных к изменению оттенка при поглощении. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам, не желтеет со временем и может использоваться как в помещении, так и на улице. **PROTW LUX** также сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами, поэтому его можно использовать для грязезащитной обработки кухонных столешниц. **PROTW LUX** может использоваться в качестве поверхностной обработки для усиленной защиты от пятен в сочетании с глубокой водоотталкивающей **пропиткой HIDRO PROTECTOR MM или HIDRO SST**.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **защищает** материал **от грязи и пятен**
- ✓ дает более **высокие и мощные водо-масло отталкивающие (репеллентные) свойства** на поверхности **обработанного материала**
- ✓ **устойчивы** к **лучам УФ**
- ✓ **не желтеет со временем**
- ✓ **всепогодный**
- ✓ **сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.
Продукт **подходит** для применения на: мраморе, песчанике, известняке, граните, сланце, базальте, кварците, порфире, травертине, , терракоте, агломерате мраморной смолы, агломерате мрамора-цемента, агломерате кварц-смолы

РАСХОД

10 / 15 м ^{2} / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Кисть, руно, валик, ткань

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Не наносите PROTW LUX на влажные или мокрые поверхности.
3 . Нанести PROTW LUX на поверхности с температурой от +5 до + 40 ° C
4 . При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

FABERSURFACECARE.COM

5. На сухую и чистую поверхность распределите тонкий и равномерный слой продукта, используя инструмент по вашему выбору, обращая внимание на создание слоя, максимально равномерного и однородного, чтобы покрыть всю поверхность.
6. Продукт быстро сохнет и, как правило, не образует остатков. В случае нанесения на плотный и не очень впитывающий материал, она может оставить небольшие поверхностные остатки, которые можно легко удалить с помощью сухой и чистой ткани. С другой стороны, в случае сильно впитывающих поверхностей целесообразно приступить к нанесению второго слоя продукта, которое должно быть выполнено не ранее, чем через 45 минут после первого нанесения.

Время высыхания
Продукт высыхает быстро ,в течение максимум 45 минут с момента нанесения.

Открытие трафика
Откройте поверхность для движения через 2-3 часа после нанесения продукта

Сопутствующий продукт I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания
- Для *обычной очистки* поверхности, обработанной PRO TW LUX, мы предлагаем: NEUGEL или ALGAFLOOR
- Для *более тщательной очистки* поверхности, обработанной PRO TW LUX, мы предлагаем: FABER 30 или DETERFUG в зависимости от типа очищаемого камня.

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
- Не наносите продукт на влажные или мокрые поверхности.
- В случае, если продукт наносится в качестве поверхностной защиты на материал, уже обработанный глубокой водоотталкивающей грунтовкой, дождитесь полного высыхания предыдущей обработки, прежде чем наносить PROTW LUX
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Не наносите продукт с непосредственной опасностью дождя или мороза, в присутствии тумана или высокой влажность окружающей среды.
- Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 до + 35 °
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести профилактическую проверку части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить ее пригодность для использования по назначению

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
В конце применения используемое оборудование можно мыть уайт-спиритом.

Защитные средства

PROTW LUX– www.vdk.kiev.ua

Защита от пятен на основе растворителя,
для мрамора, гранита, агломератов на мраморной основе
и других натуральных камней

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Внешний вид:	*жидкость*
Цвет:	*прозрачный*
Запах:	*Ацетатный растворитель*
Температура вспышки (ASTM D 56)	*27 ° C открытая банка*
Удельный вес при 20 ° C	*890 ± 10 г / л*

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в сухом прохладном месте.

УПАКОВКИ

- 1 л бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

H226	Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H336	Это может вызвать сонливость и головокружение.
EUH066	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
P101	Если вы обратитесь к врачу, держите контейнер или этикетку продукта под рукой.
P102	Хранить в недоступном для детей месте.
P210	Хранить вдали от источников тепла / искр / открытого огня / нагретых поверхностей. Не курить
P235	Хранить в прохладном месте.
P 261	Избегайте вдыхания пыли / испарений / газов / тумана / паров / аэрозолей.
P271	Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте .
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P312	Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу /, если вы плохо себя чувствуете .
P403 + P233	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P403 + P235	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в прохладном месте.
P405	Держите взаперти.
P501	Утилизируйте продукт / контейнер в пунктах сбора опасных или специальных отходов.

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALY**
Phone: +39 0732 627178 | **Fax**: +39 0732 22935 | **Email**: info@fabersurfacecare.com

Пересмотр 3.0 - 21 / 11 /201 8

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования или продукт не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

FABERSURFACECARE.COM