



PROFESSIONAL LINE



Миючі засоби

NO RUG

Засіб для видалення плям від іржі для граніту, порцеляни, кварцу та всіх кислотостійких матеріалів.

NO RUG — засіб для видалення плям від іржі, розроблений для всіх кислотостійких поверхонь. Продукт високоефективний проти сольових висолів і окислення. Його формула дозволяє продукту глибоко проникати в матеріал, що дозволяє видалити глибокі плями.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ На водній основі
- ✓ Глибоко проникаюча дія
- ✓ Кислий рН

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Продукт, що підходить для застосування на: агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литому базальті, кераміці, глазурованій кераміці, клінкері, котто, граніті, керамограніті, структурованому керамограніті, реконструйованому камені (Escopietra), порфірі, кварциті, теракоті. Не підходить для кислоточутливих матеріалів.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензлик, шпатель, пряме нанесення.

Підготовка поверхні

- Ретельно очистіть поверхню, видаливши весь пил і бруд.
- Не наносити **NO RUG** на нагріті поверхні. Обов'язково нанесіть засіб у найпрохолодніший час доби.
- Якщо поверхня, яка підлягає очищенню, була попередньо покрита воском, рекомендуємо видалити його шляхом депарафінації поверхні.
- **NO RUG** можна змішувати лише з **FABER POULTICE**, з жодним іншим продуктом.
- Наносити **NO RUG** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Захищайте всі ділянки, які не підлягають обробці.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Продукт готовий до використання. Нанесіть засіб на пляму за допомогою бажаного інструменту так, щоб засіб рівномірно покривав всю уражену ділянку (пляму).

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Дайте засобу подіяти на пляму, поки вона повністю не зникне. Час дії залежить від матеріалу, наскільки стійка та стара пляма. Важко визначити, скільки часу знадобиться для видалення плями.
- Рекомендуємо пройти попередній тест, щоб оцінити, як довго засіб має діяти, щоб видалити пляму.
Ось огляд на час дії **NO RUG**:
- Для поверхневих плям іржі на щільних і слабопоглинаючих матеріалах час дії від 30 до 60 хвилин.
- Для більш глибоких плям іржі на пористих матеріалах час дії становить від 1 години до 4 години.
- Для дуже глибоких і стійких плям на дуже поглинаючих матеріалах час дії від 8 годин до 24 годин.
- Якщо процес видалення плям вимагає тривалого часу, рекомендуємо рясно нанести **NO RUG** на пляму та накрити плівкою, щоб уникнути його швидкого висихання. Якщо засіб був закритий під час застосування плівкою, важливо зняти її та дати поверхні подихати принаймні від 30 до 60 хвилин перед видаленням залишків і промиванням поверхні.
- Після закінчення часу дії обов'язково видалити залишки засобу. Для видалення **NO RUG** використовуйте тканини та паперові рушники для невеликих площ. Для більшим поверхонь рекомендуємо використовувати швабру. Після того як очистите всі залишки ретельно промити поверхню чистою водою.
- Перед оцінкою досягнутого результату дочекайтеся повного висихання поверхні.
- Якщо плями не зникають, рекомендуємо повторити нанесення при необхідності зменшивши ділянки на які наноситься **NO RUG**.
- Щоб видалити дуже стійкі та глибокі плями іржі, рекомендуємо відшліфувати поверхні, щоб підвищити ступінь поглинання матеріалу.

Відновити використання поверхні

Відновити використання поверхні через 2-3 години після промивання поверхні водою, коли вона висохне.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Для щоденного очищення поверхні, обробленої **NO RUG**, рекомендуємо: **NEUGEL** або **ALGAFLOOR** в залежності від типу матеріалу.


Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **NO RUG** рекомендуємо: **FABER 30** о **DETERFUG** залежно від матеріалу. Після видалення плями, рекомендуємо застосувати водостійку обробку на вибір залежно від матеріалу.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити **NO RUG** на поверхні, які піддаються прямому впливу сонячного світла .
- Не наносити засіб на перегріту поверхню
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.



PROFESSIONAL LINE



- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- **NO RUG** можна змішувати лише з **FABER POULTICE** і жодним іншим засобом.
- Для досягнення рівномірного результату ми рекомендуємо наносити засіб на більшу площу, ніж сама пляма. Засіб бажано наносити на цілу плитку, а не лише її частину.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення робіт використане обладнання потрібно промити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Специфічний
Питома вага при 20°C	1043 ± 10 г/л3
pH :	1,5 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

FBER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY – VIA G. CERESANI 10 – LOC. CAMPO D'OLMO

IT: +39 0732 62 71 78 – FABERSURFACECARE.COM

UA: +38 096 108 11 88 – FABER-UKRAINE.COM