

OXIDANT — www.vdk.kiev.ua

Пятновыводитель для удаления пятен влаги, пожелтения, танина и других сложных и стойких пятен.

OXIDANT - это средство для удаления пятен, на водной основе, предназначенное для постоянного удаления определенных пятен на различных типах материалов.

Его особая формула, уникальная в своем роде, делает его окончательным и эффективным решением для:

- Удалить **пожелтевших и желтоватых пятен, вызванных повышением влажности** или проникновением воды в поверхность;
- Удалить **пятна влаги** с материалов или **темные ореолы**, вызванные поглощением воды натуральными камнями.
- Удалить **сложные пятна**, такие как никотин и танин
- Удалить **особенно стойкие цветные пятна**.
- Завершить этап **удаления ржавчины** на мраморе и известняке, удалив остатки фиолетового цвета в результате экстрактивного действия продукта *Mar Gel Plus*.

OXIDANT - это средство, предназначенное для нанесения на все поверхности, даже самые деликатные, такие как полированный мрамор и чувствительные к кислотам материалы. Не меняет первоначальный вид материала. После нанесения на пятно, подлежащее **удалению**, продукт **OXIDANT** действует один без дальнейшей обработки, пока пятно не будет полностью удалено.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ продукт на **водной основе**
- ✓ отличная **сила удаления пятен**
- ✓ применение **простое и быстрое**
- ✓ **не повреждает** обработанные поверхности
- ✓ **универсальный и уникальный**
- ✓ Также подходит для **очень сложных пятен**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Этот продукт **пригоден** для применения как внутри, так и с наружи помещения.

Подходит для применения на: агломерат мрамор цемента, агломерат мрамор смола, агломерат кварца смолы Сланец, песчаник, Basaltina - лава рок, Cementina, цемент, керамика потрескивание, глазированный керамический, клинкер, Стихарь, Гранит, внахлест керамогранит, полированный керамогранит, цемент фуги, известняк, мрамор, кирпич, облицовочный, реконструированный камень (Escopietra), Порфирий, шифер, плитка, травертин, туфа

РАСХОД

Индивидуален

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Кисть, шпатель, прямое нанесение на пятно



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Не наносите **OXIDANT** на влажные поверхности, поэтому убедитесь, что обрабатываемая поверхность сухая или хотя бы слегка влажная.
3. Не наносите **OXIDANT** на перегретые поверхности. Мы предлагаем применять в более прохладные часы дня.
4. В случае, когда поверхность подлежащая обработке покрыта воском, удалите его с помощью депарафинизации.

Выполнение работ

Применение OXIDANT всегда следует использовать отдельно, НИКОГДА не смешивать с другими продуктами, за исключением порошка адьюванта Faber Poultice или Пятновыводителя EXTRACTOR.

5. Продукт может использоваться в чистом виде, с добавлением **порошка адьюванта Faber Poultice или Пятновыводителя EXTRACTOR**. Нанесите продукт непосредственно на пятно, которое нужно удалить. Используйте кисть, шпатель или, если это легко сделать, вылейте продукт непосредственно на поверхность, оставляя щедрый слой продукта, чтобы полностью покрыть его.

6. Оставьте продукт действовать на поверхность, пока пятно не будет полностью удалено. Требуемое время зависит от природы пятна, его глубины и прочности, а также от времени, прошедшего с момента его формирования.

Хотя каждое пятно имеет разные характеристики, для которых может потребоваться разное время, обычно время действия, необходимое для удаления пятен, можно суммировать следующим образом:

- для **пожелтения и желтоватых пятен, вызванных повышением влажности** или проникновением воды в поверхность: от 8 до 24 часов
- для **пятен влажности или темных ореолов**, вызванных поглощением воды: от 8 до 24 часов
- для **сложных пятен**, таких как никотин и танин: от 2 до 8 часов
- для **особо стойких цветных пятен**, которые не были полностью удалены с использованием геля No Mac: от 1 до 6 часов
- чтобы завершить этап **удаления ржавчины** после продукта *Mar Gel Plus*: **ОКСИДАНТ** должен действовать в два раза дольше, чем продукт *Mar Gel Plus*

В случае удаления пятен, которые требуют достаточно времени, желательно покрыть нанесенный слой продукта пластиковыми или нейлоновыми пленками. Таким же образом предлагается наносить достаточно обильный слой продукта, чтобы избежать необходимости его восстановления в случае слишком быстрого высыхания. Эта процедура позволяет продукту реагировать больше с пятном, чем с окружающей средой, что повышает эффективность лечения. Если изделие накрыто, важно, после снятия покрывающей ткани, оставить его открытым примерно на 30-60 минут, прежде чем приступить к его удалению и очистке поверхности.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

7. По истечении установленного интервала времени удалите продукт и его остатки, сухие или влажные. Для удаления **OXIDANT** можно использовать бумажные или впитывающие салфетки в случае небольших поверхностей, промывать или удалять остатки до полного удаления. Очистите поверхность слегка влажной тканью и дождитесь полного высыхания поверхности, прежде чем оценивать результат удаления пятен. В случае средних или больших поверхностей, удалите остатки, будь то сухие или влажные, используя щетку с впитывающей тряпкой или слегка увлажненную швабру, пока избыток не будет полностью удален. Очистите поверхность слегка влажной тряпкой или шваброй, дождитесь полного высыхания и затем оцените результат.

В случае, если полученный результат является лишь частично удовлетворительным, предлагается повторить нанесение продукта таким же образом или оценить необходимость предварительного шлифования. Если пятно носит смешанный характер, может быть эффективным использование пятновыводителя другого типа. В случае воздействия на природные камни, для удаления более сложных пятен, которые проникли глубже в материал, таких как пятна от влаги и пожелтение, может потребоваться выполнить первый шаг механического шлифования, чтобы увеличить степень впитывания поверхности, тем самым увеличивая проникновение пятновыводителя и эффективность его экстрактивного действия.

Глубина шлифования зависит от степени проникновения пятна: для очень глубоких пятен может потребоваться шлифование с минимальным содержанием зерна. Эта предварительная операция позволяет достичь значительно более высокой степени извлечения в значительно сокращенное время.

Перед тем, как приступить к удалению пятен с больших поверхностей, всегда рекомендуется провести предварительное испытание, чтобы оценить необходимость механического шлифования поверхности. Как только удаление пятна закончено, сгладьте поверхность до желаемой степени блеска.

Применение OXIDANT + FABER POULTICE

Приготовление смеси: вылейте **OXIDANT** в подходящий контейнер и начинайте медленно и постепенно высыпать порошок FABER POULTICE и смешивайте его с помощью шпателя, ложки или другого подходящего инструмента. Продолжайте добавлять FABER POULTICE и перемешивать, пока смесь не достигнет густой и крема-образной консистенции. Если соединение слишком жидкое, добавьте FABER POULTICE, если соединение слишком густое, добавьте больше OXIDANT.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Нанесение соединения: как только соединение

достигнет идеальной консистенции, нанесите его непосредственно на обрабатываемую поверхность. Нанесите однородный слой, достаточно толстый, чтобы покрыть всю область. В случае стойких и трудных пятен можно покрыть соединение пластиковым листом (пленкой), чтобы усилить его действие по удалению пятен. Если смесь покрыта, по истечении заранее установленного времени удалите пластиковый лист (пленку) и подождите, пока состав высохнет, прежде чем удалять остатки. Для удаления остатков используйте кисть или другой подходящий инструмент. В случае нанесения на поверхности ограниченной ширины или если это легко сделать, можно закрепить края пластикового листа (пленки) с помощью скотча. Если невозможно зафиксировать края листа, просто покройте смесь пленкой, не фиксируя края. Не наносите клейкую ленту на область, покрытую соединением, но наносите ее по краям листа.

Открыто для движения

8. После промывки поверхности водой подождите, пока пол полностью высохнет, а затем снова откройте его для движения .

Сопутствующий продукт I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания

- Для обычной очистки поверхности, обработанной OXDIANT, мы предлагаем: NEUGEL, ALGAFLOOR или FABER SOAP
- Для исключительной очистки поверхности, обработанной OXDIANT, мы предлагаем: FABER 30 , DETERFUG в зависимости от типа очищаемой поверхности.
- После операции по удалению пятен, проводимой с OXDIANT, предлагается провести противозадирную и / или грязезащитную обработку, которая должна быть оценена на основе характеристик и предполагаемого использования поверхности.

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Применение OXDIANT всегда следует использовать отдельно, НИКОГДА не смешивать с другими продуктами кроме порошка адъюванта Faber Poultice или Пятновыводителя EXTRACTOR .

- Не наносите продукт на влажные или чрезмерно влажные поверхности.
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Не наносите продукт с непосредственной опасностью дождя или мороза в присутствии тумана.
- Во время нанесения продукта пораженная поверхность не должна подвергаться прямому воздействию солнечных лучей.
- Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 до + 40 ° C
- В случае применения на недавно уложенных или замазанных поверхностях, дождитесь полного застывания раствора.
- Для получения визуально и эстетически однородного результата, особенно в случае абсорбирующих поверхностей, предлагается применять пятновыводитель для обработки разделенных секторов, чем один окрашенный участок, такой как, например, целая плитка или целое помещение, которые должны быть очищены.



LINEA
PROFESSIONALE**VDK**
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Запах:	непахнущий
Удельный вес при 20 ° C	N . R .
pH	6,5 ± 0,5
Температура вспышки (ASTM D 56)	N . R .

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- Бутылки 1 л - 12 бутылок в коробке

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

H31 9	Вызывает серьезное раздражение глаз
P264	Тщательно мойте руки после использования.
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалить любой
P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Редакция 3 0,0 - 31 / 0 5 / 201 9

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорт, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

FABERSURFACECARE.COM

