



PROFESSIONAL LINE



Видалення плям

OXIDANT

Засоби для виведення плям вологи, пожовтіння, таніну та інших складних та стійких плям.

OXIDANT - це засіб для видалення плям, на водній основі, призначене для постійного видалення певних плям на різних типів матеріалів. Його особлива формула, унікальна у своєму роді, робить його остаточним та ефективним рішенням для:

- Видалити пожовклих і жовтих плям, викликаних підвищенням вологості або проникненням води у поверхню;
- Видалити плями вологи з матеріалів або темні ореоли, спричинені поглинанням води натуральним камінням.
- Видалити складні плями, такі як нікотин та танін
- Видалити особливо стійкі кольорові плями.

Завершити етап видалення іржі на мармурі та вапняку, видаливши залишки фіолетового кольору внаслідок екстрактивної дії продукту **MAR GEL PLUS**.

OXIDANT - це засіб, призначений для нанесення на всі поверхні, навіть найбільш делікатні, такі як полірований мармур та чутливі до кислот матеріали. Не змінює первісний вигляд матеріалу. Після нанесення на пляму, підлягає видаленню, продукт **OXIDANT** діє один без подальшої обробки, поки пляма не буде повністю видалена.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Продукт на водній основі
- ✓ Відмінна сила видалення плям
- ✓ Застосування просте та швидке
- ✓ Не ушкоджує оброблені поверхні
- ✓ Універсальний та унікальний
- ✓ Також підходить для дуже складних плям

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт придатний для застосування як усередині, так і назовні приміщення.

Підходить для застосування: агломерат мармур цементу, агломерат мармур смола, агломерат кварцу смоли, сланець, піщаник, Basaltina - лава рок, Sementina, цемент, кераміка потріскування, глазурований керамічний, клінкер, вірш, граніт, керамограніт, полірований керамограніт, цемент фуґи, вапняк, мармур, цегла, облицювальна, реконструйований камінь (Escopietra), Порфірій, шифер, плитка, травертин, туфа.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Шпатель, пряме нанесення

Підготовка поверхні

- Перш ніж наносити **OXIDANT**, потрібно очистити поверхню від залишків, пилу, сміття та грубого бруду за допомогою віника або пилососу.
- Не наносити **OXIDANT** на нагріті поверхні.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Не наносити **OXIDANT** на перегріті поверхні.
- Ми пропонуємо застосовувати в більш прохолодні години дня.
- Не наносити **OXIDANT** на вологі поверхні.
- Якщо поверхню було покрито воском, обов'язково видалить його.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають очищенню, повинні бути захищені.
- Застосування **OXIDANT** завжди слід використовувати окремо, НІКОЛИ не змішувати з іншими продуктами, за винятком порошку **FABER POULTICE** або засобу для виведення плям **EXTRACTOR**

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Продукт може використовуватися в чистому вигляді, з додаванням порошку **FABER POULTICE** або засобу для виведення плям **EXTRACTOR**. Нанесіть продукт безпосередньо на пляму, яку потрібно видалити. Використовуйте кисть, шпатель або вилийте продукт безпосередньо на поверхню, залишаючи щедрий шар продукту, щоб повністю покрити його.
- Залиште продукт діяти на поверхню, доки пляма не буде повністю видалена. Необхідний час залежить від природи плями, її глибини та міцності, а також від часу, що минув з його формування.
- Хоча кожна пляма має різні характеристики, для яких може знадобитися різний час, зазвичай час дії необхідний для видалення плям, можна підсумовувати наступним чином:
 - для пожовтіння та жовтих плям, викликаних підвищенням вологості або проникненням води у поверхню: від 8 до 24 годин
 - для плям вологості або темних ореолів, спричинених поглинанням води: від 8 до 24 годин
 - для складних плям, таких як нікотин та танін: від 2 до 8 годин
 - для особливо стійких кольорових плям, які не були повністю видалені з використанням гелю **NO MAC**: від 1 до 6 годин
 - щоб завершити етап видалення іржі після продукту **MAR GEL PLUS**: **OXIDANT** має діяти вдвічі довше, ніж продукт **MAR GEL PLUS**
- У разі видалення плям, які потребують багато часу, бажано покрити нанесений шар продукту пластиковими чи нейлоновими плівками. Так само пропонується наносити досить рясний шар засобу, щоб уникнути необхідності його відновлення у разі надто швидкого висихання. Ця процедура дозволяє продукту реагувати більше з плямою, ніж із навколишнім середовищем, що підвищує ефективність очищення каменю. Якщо виріб накритий, важливо після зняття плівки залишити його відкритим приблизно на 30-60 хвилин, перш ніж приступити до його видалення та очищення поверхні.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Відновити використання поверхні

Промивши поверхню водою, дочекайтеся повного висихання підлоги для відкриття пішохідного руху.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносити засіб на брудну поверхню.
- Не наносити засіб на вологі поверхні.
- Не наносити засіб на нагріті поверхні.
- Поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Для досягнення рівномірного результату рекомендуємо наносити засіб для виведення плям на невеликі ділянки, якщо забруднена поверхня має велику площу.
- Під час нанесення **OXIDANT** поверхня не повинна піддаватися прямому впливу сонячне світло.
- Перед нанесенням **OXIDANT** необхідно провести попередній тест для оцінки придатності продукту до використання.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Без запаху
pH	6,5 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшка 1 л – 12 пляшек в ящику

БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 5.0 – 17/07/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

MADE IN ITALY

100%

**PROFESSIONAL LINE**

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY



100%